

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI LĂNG**

Số: 785 /UBND-TH
V/v đề xuất giải pháp đảm bảo
trật tự ATGT khu vực trước
cổng trường học và các Chợ dọc
theo tuyến Quốc lộ, đường tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Lăng, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ban ATGT tỉnh.

Thực hiện Công văn số 166/BATGT-VP ngày 31/7/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đề xuất giải pháp đảm bảo trật tự ATGT khu vực trước cổng trường học và các Chợ dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát, UBND huyện báo cáo như sau:

1. Khu vực các Chợ dọc theo tuyến Quốc lộ, đường tỉnh.

1.1. Chợ Long Hưng - Hải Phú

- Vị trí: Đoạn km 771+500 Quốc lộ 1A thuộc xã Hải Phú.
- Thông tin về điểm tiềm ẩn: Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 02 người bị thương.
- Nguyên nhân xảy ra tai nạn: Chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều; không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn theo quy định (khi có biển cảnh báo nguy hiểm).

- Kiến nghị giải pháp xử lý:

Lắp đặt đèn tín hiệu vàng nhấp nháy tại 02 chiều đường trước khu vực chợ hoặc đóng điểm mở dẫy phân cách cứng.

1.2. Chợ Cổ Lũy - Hải Ba

- Vị trí: Đoạn km 32 QL49C thuộc xã Hải Ba.
- Thông tin về điểm tiềm ẩn: Tháng 03/2019 xảy ra 01 vụ tai nạn làm 01 người bị thương, từ 03/2019 đến nay đã xảy ra một số vụ va chạm nhỏ, có người bị xây xát nhẹ, người bị nạn tự giải quyết.

- Nguyên nhân: Không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn theo quy định (khi có chướng ngại vật).

- Kiến nghị giải pháp xử lý:

Lắp đặt gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm khu vực chợ tại 02 chiều đường trước khu vực chợ.

1.3. Chợ Kim Long - Hải Quế

- Vị trí: Đoạn km 35+550 QL49C thuộc xã Hải Quế.
- Thông tin về điểm tiềm ẩn: Từ 01/2019 đến nay đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 02 người bị thương và một số vụ va chạm nhỏ, có người bị xây xát nhẹ, người bị nạn tự giải quyết.

- Nguyên nhân: Không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn theo quy định (khi có chướng ngại vật).

- Kiến nghị giải pháp xử lý:

Lắp đặt gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm khu vực chợ tại 02 chiều đường trước khu vực chợ.

1.4. Chợ Mỹ Chánh - Hải Chánh

- Vị trí: Đoạn km 0+700 QL49B thuộc xã Hải Chánh.
- Thông tin về điểm tiềm ẩn: Từ khi đưa vào khai thác chợ mới vào tháng 10/2016 đến nay, tại vị trí này xảy ra một số vụ va chạm nhỏ, có người bị xây xát nhẹ, người bị nạn tự giải quyết.
- Nguyên nhân: Không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn theo quy định (khi có chướng ngại vật).
- Kiến nghị giải pháp xử lý:
 - + Giải pháp trước mắt: Lắp đặt gờ giảm tốc tại 02 chiều đường trước khu vực chợ.
 - + Giải pháp lâu dài: Bố trí khu vực bãi đỗ xe của chợ.

2. Khu vực trước cổng Trường học dọc theo tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ

Qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

UBND huyện báo cáo để Ban ATGT tỉnh biết và có phương án tổ chức giao thông hợp lý./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KT-HT, phòng GD-ĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, CV;
- LưuVT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Thịnh